

CHECKLISTE AUSSERBETRIEBNAHME

NETZWERK, CAD/CAM, RÖNTGEN



Netzwerk, Praxis-Server und IT

- Machen Sie ein Backup des Servers.
- Prüfen Sie die Datensicherung, bevor Sie die Praxis schließen!
- Schalten Sie Computer-Anschlussgeräte wie Scanner, Lautsprecher und Drucker aus.
- Schalten Sie folgende Geräte nicht aus:
 - Faxgeräte
 - Telefone
 - Server und Sicherungsfestplatten
 - Sicherheitssysteme

CAD/CAM

- Führen Sie die vom Hersteller vorgeschlagene Reinigungsprozedur der Fräsmaschine durch.
- Nehmen Sie das Gerät vom Strom.
- Leeren Sie, wenn möglich, das Wasserfach aus.

Röntgen

- Schalten Sie alle Röntgengeräte ab.